



2.0 Diesel 7 mio Osobowy Full Opcja

59 900

PLN

Dane kontaktowe



Telefon:
506415970

Email:
auto_kulis@interia.pl

www:
autokomiskonradkulis.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Zmiana biegów w kierownicy
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy bi-ksenonowe
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy przeciwmgielne w technologii LED
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- System zabezpieczający podczas dacho...



Marka	Ford
Model	S-Max
Typ nadwozia	Minivan
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2015
Przebieg	114000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1997
Moc	180
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	139
Kraj pochodzenia	Holandia
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	7
Liczba drzwi	5