



2.0 Diesel Full Led Bi Xenon Nawigacja Panorama Parktronik

45 500

PLN

Dane kontaktowe



Telefon:
506415970

Email:
auto_kulis@interia.pl

www:
autokomiskonradkulis.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Dach panoramiczny
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- System minimalizujący skutki kolizji
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isfix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Ford
Model	Mondeo
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2015
Przebieg	158000
Kolor	Szary
Pojemność skokowa	1997
Moc	150
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	117
Kraj pochodzenia	Holandia
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

