



4x4 Nawigacja Kamera Cofania Czujniki Parkowania

31 900

PLN

Dane kontaktowe



Telefon:
506415970

Email:
auto_kulis@interia.pl

www:
autokomiskonradkulis.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Kontrola trakcji
- Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Asystent świateł drogowych
- Oświetlenie adaptacyjne
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- System Start/Stop
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa...
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- System zabezpieczający podczas dacho...



Marka	Ford
Model	Kuga
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2011
Przebieg	203000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1997
Moc	136
Skrzynia	Manualna
Napęd	4x4 (stały)
Emisja co2	169
Kraj pochodzenia	Holandia
Zarejestrowany w	Polska
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5